

## Questionnaire sur la conformité

Version 1.3a

## Information sur le fabricant :

Entreprise	KACO new energy GmbH
Adresse	Carl-Zeiss-Str. 1
Code postal & localité	D-74172 Neckarsulm
Personne de contact	Julian Reimer
Téléphone / email	0049 7132 8962 133 / julian.reimer@kaco-newenergy.de

## Remarque

Seuls les gridcodes cités ont été contrôlés par le fabricant pour vérifier leur conformité ! En cas de doute, sélectionnez ceux-ci (assurez-vous de changer FR en DE ou CH !)

Pour les appareils Kaco, le gridcode et la langue d'affichage peuvent être réglés indépendamment l'un de l'autre !

**Attention:** Une fois le réglage des paramètres régionaux est effectué, il peut être modifié par un installateur uniquement moyennant un mot de passe de service.

Les mises à jour concernent toujours uniquement le pays choisi.

**Général:** voir App Note 50.2 Hz / VDE0126 jusqu'à 2012 / AR-N-4105 dès 2012

Modèle	Puissance nominale AC [kVA]	Début des ventes l'année	Fin des ventes en l'année	Est-ce qu'un réglage conforme est disponible Oui/non	Si oui: Quels réglages sont possibles?	Si oui: À partir de quelle version du firmware sont-ils implémentés?	Si non: Est-ce qu'une conformité via une modification (mode de maintenance) est possible?	Si non: Est-ce qu'une conformité via une mise à jour (ex. mise à jour firmware) est possible?	Remarques
blueplanet 5.0-10.0 TL3 - 3TL300	3 - 20	15.05.2015	?	Oui	CH-NS	3.22	Oui	Pas d'info	Software-Update non nécessaire
				Oui	CH-NS	3.28	Oui	Pas d'info	Software-Update non nécessaire
				Oui	CH-NS	3.31	Oui	Pas d'info	Software-Update non nécessaire
				Oui	CH-NS	3.32	Oui	Pas d'info	Software-Update non nécessaire
Powador 6.0-20.0 TL3 / blueplanet 20.0 TL3 - 3TL200	6 - 20	26.03.2014	?	Oui	DE-NS	2.20	Oui	Pas d'info	<b>Attention:</b> Le gridcode CH n'existe pas encore ! Un Update est possible (voir App Note 50.2 Hz) et doit être fait sur place.
Powador 6.0-20.0 TL3 / blueplanet 20.0 TL3 - 3TL200 (Betrieb an Mittelspannung)	6 - 20	26.03.2014	?	Oui	DE-MS	2.20	Oui	Pas d'info	<b>Attention:</b> Le gridcode CH n'existe pas encore ! Un Update est possible (voir App Note 50.2 Hz) et doit être fait sur place.
Powador 6.0-20.0 TL3 / blueplanet 20.0 TL3 - 3TL200	6 - 20	17.03.2015	?	Oui	DE-NS	3.00	Oui	Pas d'info	<b>Attention:</b> Le gridcode CH n'existe pas encore ! Un Update est possible (voir App Note 50.2 Hz) et doit être fait sur place.
Powador 6.0-20.0 TL3 / blueplanet 20.0 TL3 - 3TL200 (Betrieb an Mittelspannung)	6 - 20	17.03.2015	?	Oui	DE-MS	3.00	Oui	Pas d'info	<b>Attention:</b> Le gridcode CH n'existe pas encore ! Un Update est possible (voir App Note 50.2 Hz) et doit être fait sur place.
Powador 6.0-20.0 TL3 / blueplanet 20.0 TL3 - 3TL200	6 - 20	30.11.2015	?	Oui	DE-NS	3.01	Oui	Pas d'info	<b>Attention:</b> Le gridcode CH n'existe pas encore ! Un Update est possible (voir App Note 50.2 Hz) et doit être fait sur place.

Modèle	Puissance nominale AC [kVA]	Début des ventes l'année	Fin des ventes en l'année	Est-ce qu'un réglage conforme est disponible Oui/non	Si oui: Quels réglages sont possibles?	Si oui: À partir de quelle version du firmware sont-ils implémentés?	Si non: Est-ce qu'une conformité via une modification (mode de maintenance) est possible?	Si non: Est-ce qu'une conformité via une mise à jour (ex. mise à jour firmware) est possible?	Remarques
Powador 6.0-20.0 TL3 / blueplanet 20.0 TL3 - 3TL200 (Betrieb an Mittelspannung)	6 - 20	30.11.2015	?	Oui	DE-MS	3.01	Oui	Pas d'info	<b>Attention:</b> Le gridcode CH n'existe pas encore ! Un Update est possible (voir App Note 50.2 Hz) et doit être fait sur place.
Powador 6.0-20.0 TL3 / blueplanet 20.0 TL3 - 3TL200	6 - 20	19.04.2016	?	Oui	CH-NS	3.06	Oui	Pas d'info	Software-Update non nécessaire
Powador 6.0-20.0 TL3 / blueplanet 20.0 TL3 - 3TL200 (Betrieb an Mittelspannung)	6 - 20	19.04.2016	?	Oui	CH-MS	3.06	Oui	Pas d'info	Software-Update non nécessaire
Powador 6.0-20.0 TL3 / blueplanet 20.0 TL3 - 3TL200	6 - 20	14.11.2016	?	Oui	CH-NS	3.31	Oui	Pas d'info	Software-Update non nécessaire
Powador 6.0-20.0 TL3 / blueplanet 20.0 TL3 - 3TL200 (Betrieb an Mittelspannung)	6 - 20	14.11.2016	?	Oui	CH-MS	3.31	Oui	Pas d'info	Software-Update non nécessaire
Powador 30.0-72.0 TL3 - 3TL12x	25 - 60	06.03.2014	2020	Oui	DE-NS	2.20	Oui	Pas d'info	<b>Attention:</b> Le gridcode CH n'existe pas encore ! Un Update est possible (voir App Note 50.2 Hz) et doit être fait sur place.
Powador 30.0-72.0 TL3 - 3TL12x (Betrieb an Mittelspannung)	25 - 60	06.03.2014	2020	Oui	DE-MS	2.20	Oui	Pas d'info	<b>Attention:</b> Le gridcode CH n'existe pas encore ! Un Update est possible (voir App Note 50.2 Hz) et doit être fait sur place.
Powador 30.0-72.0 TL3 - 3TL12x	25 - 60	17.06.2016	2020	Oui	CH-NS	3.25	Oui	Pas d'info	Software-Update non nécessaire
Powador 30.0-72.0 TL3 - 3TL12x (Betrieb an Mittelspannung)	25 - 60	17.06.2016	2020	Oui	CH-MS	3.25	Oui	Pas d'info	Software-Update non nécessaire
blueplanet 50.0 TL3 - 3TL130	50.0	02.03.2016	?	Oui	CH-NS	3.14	Oui	Pas d'info	Software-Update non nécessaire
blueplanet 50.0 TL3 - 3TL130 (Betrieb an Mittelspannung)	50.0	02.03.2016	?	Oui	CH-MS	3.14	Oui	Pas d'info	Software-Update non nécessaire
blueplanet 50.0 TL3 - 3TL130	50.0	24.08.2016	?	Oui	CH-NS	3.34	Oui	Pas d'info	Software-Update non nécessaire
blueplanet 50.0 TL3 - 3TL130 (Betrieb an Mittelspannung)	50.0	24.08.2016	?	Oui	CH-MS	3.34	Oui	Pas d'info	Software-Update non nécessaire
blueplanet 87.0 - 165 TL3 - 3TL400	87 - 165	01.11.2018		Oui	CH-MS	1.00	Non	Pas d'info	Pas d'info