

## Questionnaire sur la conformité

Version 1.2

## Information sur le fabricant :

Entreprise	FIMER Switzerland
Adresse	Etzel matt 1
Code postal & localit�	CH-5430 Wettingen
Personne de contact	CH-Solar.service
T�l�phone / email	+41 79 874 41 38 / ch-solar.service@fimer.com

## Remarque

Seuls les gridcodes cit s ont  t  contr l s par le fabricant pour v rifier leur conformit  ! En cas de doute, s lectionnez ceux-ci.  
Pour les appareils FIMER/ABB/PowerOne, le gridcode et la langue d'affichage peuvent  tre r gl s ind pendamment l'un de l'autre !

Mod�le	Puissance nominale AC [kVA]	D�but des ventes l'ann�e	Fin des ventes en l'ann�e	Est-ce qu'un r�glage conforme est disponible Oui/non	Si oui: Quels r�glages sont possibles?	Si oui: � partir de quelle version du firmware sont-ils impl�ment�s?	Si non: Est-ce qu'une conformit� via une modification (mode de maintenance) est possible?	Si non: Est-ce qu'une conformit� via une mise � jour (ex. mise � jour firmware) est possible?	Remarques
TRIO-20.0-TL-OUTD-...	20.0	01.01.2011		Oui	AR-N-4105	tous	Oui	Oui	encore en vente
TRIO-27.6-TL-OUTD-...	27.6	01.01.2011		Oui	AR-N-4105	tous	Oui	Oui	encore en vente
PVI-10.0-OUTD-DE	10.0	01.01.2008	31.12.2012	Non			Non	Non	a �t� remplac� par PVI-10.0-TL-OUTD
PVI-12.5-OUTD-DE	12.5	01.01.2008	31.12.2012	Non			Non	Non	a �t� remplac� par PVI-12.5-TL-OUTD
PVI-10.0-TL-OUTD	10.0	01.01.2013		Oui	AR-N-4105	tous	Oui	Oui	encore en vente
PVI-12.5-TL-OUTD	12.5	01.01.2013		Oui	AR-N-4105	tous	Oui	Oui	encore en vente
PRO-33.0	33.0	01.01.2014		Oui	AR-N-4105	tous	Oui	Oui	encore en vente
TRIO-5.8-TL-OUTD	5.8	01.01.2013		Oui	AR-N-4105	tous	Oui	Oui	encore en vente
TRIO-7.5-TL-OUTD	7.5	01.01.2013		Oui	AR-N-4105	tous	Oui	Oui	encore en vente
TRIO-8.5-TL-OUTD	8.5	01.01.2013		Oui	AR-N-4105	tous	Oui	Oui	encore en vente
TRIO-50-TL	50.0	01.01.2016	06.12.2018	Oui	AR-N-4105	tous	Oui	Oui	non plus en vente
TRIO-50-TM	50.0	01.01.2017	31.08.2020	Oui	AR-N-4105	tous	Oui	Oui	non plus en vente
PVS 50	50.0	01.01.2018		Oui	AR-N-4105	tous	Oui	Oui	encore en vente
PVS 60	60.0	01.01.2018		Oui	AR-N-4105	tous	Oui	Oui	encore en vente
PVS 100	100.0	01.01.2018		Oui	AR-N-4105	tous	Oui	Oui	encore en vente
PVS 120	120.0	01.01.2018		Oui	AR-N-4105	tous	Oui	Oui	encore en vente
PVS 175	175.0	01.01.2018		Oui	AR-N-4105	tous	Oui	Oui	encore en vente

Modèle	Puissance nominale AC [kVA]	Début des ventes l'année	Fin des ventes en l'année	Est-ce qu'un réglage conforme est disponible Oui/non	Si oui: Quels réglages sont possibles?	Si oui: À partir de quelle version du firmware sont-ils implémentés?	Si non: Est-ce qu'une conformité via une modification (mode de maintenance) est possible?	Si non: Est-ce qu'une conformité via une mise à jour (ex. mise à jour firmware) est possible?	Remarques
PVI-330. Famille	55 - 330	01.01.2009	31.12.2019	Oui	BDEW	2011	Non	Non	non plus en vente / tous les appareils achetés à travers ABB Suisse ont été paramétrés départ usine avec la réglage "BDEW"
PVS800-57 (moyenne tension)	100 - 1000	inconnu	31.12.2019	Oui	BDEW	2011	Oui	Non	non plus en vente / Doit être reparamétré par un technicien de service ABB/FIMER
PVS800-57B (moyenne tension)	100 - 1000	inconnu		Oui	BDEW	2011	Oui	Non	encore en vente / Doit être reparamétré par un technicien de service ABB/FIMER
PVS800-58 (moyenne tension)	100 - 1000	inconnu		Oui	BDEW	2011	Oui	Non	encore en vente / Doit être reparamétré par un technicien de service ABB/FIMER
ULTRA (moyenne tension)	700 - 1400	01.01.2013		Oui	BDEW	tous	Oui	Oui	encore en vente / tous les appareils achetés à travers ABB Suisse ont été paramétrés départ usine avec la réglage "BDEW"